

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 02
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDD9QVJE0142

N° de Activo Fijo 12004142-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9161	
Av. Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.2			
Calor	32.6			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.25			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.96			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	07-04-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica