

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 6 Clinica	
Estar Enfemeras	
YORK	
FC-636	
50531C64668939	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
~	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

475 S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución

Área

1588
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.9
Calor	53.9

**Nominal** 

0.54

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	3	2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Motor 1 0.42 0.39 0.38 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	14-09-2021	

Técnico 1 Lowen's Ydel Pierre Técnico 2 **Angel Ramos** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica