

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maq. P6º Norte Clínica	
Hab 561 UCI Adultos P5 CAS	
INTERCAL	
MF00-13-0-0-0-H	
15494.2.4.3	

N° de Activo Fijo 50003785-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3939
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		1.09	1.18	0.98	2.47

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	04-11-2021

Técnico 1

Yohansson Henrito

Técnico 2

José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Diapper

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica