

## **ORDEN DE TRABAJO**

**Edificio** 

Área

Período de

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
Kinesioterapia Box N°1	
YORK	
YGFC10CBAHEF-R	
F402016DB04352	

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	714	
N° de Activo Fijo	50001403-0	
N° OT	9482	

	9482
	Vitacura 5951
Ejecución	Abril, 2022
	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.7	
Calor	36	

**Nominal** 

0.76

0.76

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2.2	1.9

Alta Media Baja Motor 1 0.46 0.43 0.39 Motor 2 0.44 0.41 0.38 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Observaciones: Se rea	aliza mantención preventiva

18-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica