

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Residencia Cirugía
YORK
YGFC04CBAHEFXLDE
50530C70488313

Limpieza de filtros

Limpieza serpentín de Agua Caliente

Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño

Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Reapriete de bornera de motores

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Revisión de rodamientos y vibraciones

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil		
N° de Activo Fijo		

1933	
S/R	

N° OT

**Edificio** 

Período de Ejecución

Área

2046
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	41.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.25	0.23	0.21	0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 24-09-2021

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica