

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Sala Procedimiento
YORK
YBCSVI351E
143465MN004

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
	•

Correlativo de Fan Coil	1871
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5439
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.44 0.39 0.32 0.78

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica