

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Clinica
Sur Residencia Medica
YORK
YGFC08CBAHEFL
F2662016BH12594

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1592
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4322
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.9	
Calor	40.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.8	3.5	2.3

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.22	0.18	0.15	0.33
0.21	0.17	0.14	0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
- L M	40.44.0004	
Fecha Mantención:	12-11-2021	

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica