

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
SUBTERRANEO N° 3 TORRE SUR
EQUIPO MEDICOS SECRETARIA 2, SUBTERRANEO N°
3 TORRESUR
YGFC03CBAHEF-R
F5011002EF20068

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	444
N° de Activo Fijo	50001266-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3828	
AV. VITACURA 5951	
Octubre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Ter	nperaturas (*C)
Frío	11
Calor	37

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2	1.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.2 0.19 0.18 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

29-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica