

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Odontologia Consulta 3
YORK
CPY06R65V2R0ERS
9146690

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1234
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8825

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Marzo, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.1	
Calor	37.4	

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.32 0.3 0.28 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica