

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Pasillo Frente A Box Sala De
Ecografía Y GRK
YGFC06CBAHEFXL
50530E81080203

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1913
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5327
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4	
Calor	38.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.6	2.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.28 0.26 0.21 0.49

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica