

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
PISO 15 TORRE SUR
PABLO AGUIRRE, PISO 15 TORRE SUR
YORK
YGFC10CBAHEFXXXR-E
F5030014EK08759

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1135	
N° de Activo Fijo	50001398-0	

N° OT 8143

Edificio AV. VITACURA 5951

Período de Ejecución Marzo, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.2		
Calor	41.8		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.3	2.7	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.38 0.35 0.33 0.55 Motor 2 0.36 0.44 0.4 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica