

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Torre Sur	
Medicina Preventiva Box 1	
YORK	
YGFC04CBAHEFXXLDE	
50530F60168762	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	840
N° de Activo Fijo	50001615-0

N° OT	2540
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	39.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.8	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.22 0.21 0.19 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	: 06-10-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica