

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------|
| Piso 3 Habitaciones |
| Sur, Oncología Ambulatoria 341 |
| ANWO |
| FCA400CT |
| K112071078 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1778 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 7801 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Febrero, 2022 |
| Mantención |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 11.2 |
| Calor | 40.3 |
| | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.8 | 2.4 | 2 |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.29 0.26 0.24 0.42

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 24-02-2022 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica