

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Resonancia Magnetica
Resonancia Magnética - Caja
YORK
YGFC06CBAHEFXREE
50531N09400802

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1354
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5274 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	40.3	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.7	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.41 0.38 0.35 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica