

N° 268 ORDEN DE TRABAJO Fan Coil N° De Activo: 50001363-0 Equipo: Ubicación: Piso 11 Torre Sur Cliente: Descripción: Consulta 10 Cas YORK Periodo Ejecución Diciembre, 2021 Marca: YGFC 05CBAHEF-E Modelo: Serie: F5030006FA08570 Mantención preventiva VRV FAN COIL VEX COMPACTO VENTANA M. SPLIT CHILLER CORTINA **LIMPIEZA DE FILTROS** LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA **CHEQUEO DE CORREAS ALINEACION DE POLEAS CAMBIO DE CORREAS** LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO **LIMPIEZA DE TERMOSTATO LIMPIEZA DE DIFUSORES** LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR **REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES CHEQUEO DE VALVULAS REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT** LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO **LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION GENERAL** Presión Temperatura **EQUIPOS** CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA Entrada Entrada Salida PSI/°C Trif s Nom. MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 1 **CHILLER** MEDICIONES DE CONSUMO VENT. CONDENSADOR 2 Amp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 1 Amp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR 2 Amp MEDICIONES DE CONSUMO BOMBA DE AGUA Amp PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede) Amp PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede) Alta PSI/° Baja Baja Alta PSI/° Trif Mono S Nom M.Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR Amp Split MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR Amp Comp MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR Amp PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) Ventana Baja Alta PSI/°G Vrv Frío Calor CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN Vrv UI Nom Mono 0.22 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 0.26 0.24 Uma 0.39 Amp MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 Amp MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) Fan Coil 2.8 1.2 A/M/B

TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) Vex / Vin Cortina de aire CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN °C 37.8 12.4 Frío/Calor

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Técnico 2:

Fecha Inicio: 17-12-2021 Técnico 1: **Xavier Matute**

Mantención Grupo 2

OR Cleanen



V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica

Luis Osorio