

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Estacionamiento Sub.4º Torre Sur	
Vex 49 Estacionamientos Sub.4°	
TETLAK	
ESP	
0568-A	

N° de Activo Fijo 50001838-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6743	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	✓		21.28	21.38	21.59	56.4	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	26-01-2022	

Técnico 1 Técnico 2

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica