

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
SUBTERRANEO N° 3 TORRE SUR
EQUIPO MEDICOS SECRETARIA 2, SUBTERRANEO N°
3 TORRE SUR YORK
YGFC03CBAHEF-R
F5011002EF20068

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	444
N° de Activo Fijo	50001266-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6570
AV. VITACURA 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.24 0.22 0.2 0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	25-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica