

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Compacto	
Sala De Maquina Piso -1	
Compacto E931 Resonador Scanner	
CARRIER	
50TQBO90-E931	
0815B00274009	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5747	
Vitacura 5951	
Diciembre, 2021	
Mantención	

Limpieza de filtros Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

* * * * * * *
* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
<b>* * * * * * * *</b>
<b>&gt;</b>
<b>* * * *</b>
<b>*</b>
<b>✓</b>
1
<b>✓</b>
<b>~</b>
✓
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	8.9	
Calor	10	
Retorno	_	

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
<b>✓</b>		1.09	1.05	1.09	1.3
<b>✓</b>		3.6	3.65	3.54	4.6
					15.9

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Queber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica