

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P6º Norte Clinica
Vex 06 Uci Adulto
TETLAK
ESP
9892

N° de Activo Fijo 50001810-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3927
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

		Medició	Medición de Consu	ión de Consumos Eléctricos (A)		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		1.73	1.84	1.8	2.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	04-11-2021

\_\_\_\_\_

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica