

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
R. P. Recepción
YORK
YGFC10CBAHEFR-E
F5030014EK08760

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1264
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

9220	
Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	2.9	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.35 0.31 0.27 0.55 Motor 2 0.34 0.3 0.26 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	12-04-2022		

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica