

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -4
Calidad Unidad De laas
YORK
YGFC04CBAHEFR
F5011004EF20239

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	137
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 6272

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Enero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.2		
Calor	40.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.7	2.3	1.8		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.23 0.22 0.21 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Támin d

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2 Rodrigo Cisternas

Anches Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica