

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|--------------------------------|
| Sala De Maq. P6º Norte Clinica |
| Vex 06 Uci Adulto |
| TETLAK |
| ESP |
| 9892 |

N° de Activo Fijo 50001810-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 10006 | |
|---------------|--|
| Vitacura 5951 | |
| Mayo, 2022 | |
| Mantención | |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ | |
|---|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ~ | | 1.28 | 1.34 | 1.29 | 2.2 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 02-05-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica