

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Kinesioterapia Sub Jefe Rehabilitación
YORK
YGFC04CBAHEFXREG
50531E03048552

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Correlativo de Fan Coil	1998
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9639
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	37.2	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta Media Baja Nomina				
0.27	0.25 0.23		0.34	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	19-04-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 M
Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica