

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Sub Gerencia
Sub Gerencia Personal Vacia
YORK
YGFC06CBAHEF-R
F5011006EF20361

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50001397-0	
N° OT	9478	
Edificio	Vitacura 5951	

Correlativo de Fan Coil

N° OT	9478
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantención
Area	Mantencion

1560

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.3
Calor	37.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.3 0.28 0.26 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

18-04-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica