

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
P2º Clinica Norte Pasillo Poniente
Vex 159 Apoyo Baños Hall Clinica
S&P
TD250/100
BI974791

N° de Activo Fijo 50000770-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7622 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		<b>~</b>	0.1			0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito
José Paricaguan

22-02-2022

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica