

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA
VEX HABITACIONES 547 - 548
AIROLITE
BSTB355
AS6300

N° de Activo Fijo	50003990-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9208	
Av. Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		1.9	1.88	1.83	3.32

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

11-04-2022

Mantencion Grupo 1
QR Digital

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico