

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ALIMENTACION - CUARTO FRIO AUTO SERVICIO
S&P
FM1212X2YMC
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5530
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	

Alta	Baja
6.4	5.2
	6.4

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		>	0.38		0.31	0.7	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	18-12-2021

Mantención Grupo 2

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica