

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 15	
CLARK	
INCM-24HREO	
VKK022005GWPDDBKYJB0195	

N° de Activo Fijo 50003881-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7593
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
✓
~
~
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.2		
Calor	30.6		
Retorno			

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.42			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.89			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-02-2022

22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica