

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	_
Sala De Maq. P6º Norte Clínica	
Hab 564 UCI Adultos P5 Cas	
INTERCAL	
MF000-13-0-0-0-H	
15494.2.4.4	

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 3944
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

50003786-0

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		0.58	0.59	0.49	2.47

Observacion	es: Se realiza	mantención preventiva
Fecha Mante	ención: 04-11-2021	
T CONG MIGHT		
_		
Técnico 1	Yohansson Henri	to
Técnico 2	José Paricagua	1
L	-	

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica