

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Hall 2
CLARK
RM125-15-3D/Y-B-2-S
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4665
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.5	6.4

	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	7.6		5.62	13.05
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	29-11-2021		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica