

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. SEDILE 2
LYON
S/REG
S/REG

N° de Activo Fijo 201104-51843

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3117 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	5.5	5.1

					Medición de Consu	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.55		0.5	0.85	
Motor 2							

	s: Se realiza ma	ntencion preventiva			
Fecha Manter	nción: 15-10-2021	_			
Fecha Manter	nción: 15-10-2021	_			
		_			
Fecha Manter Técnico 1	nción: 15-10-2021 Xavier Matute	_			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica