

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maquinas P7° Sur B	
Vex 07 hab 619 Utmo	
S&P	
CBS-9/4	
WS00003948-2	

N° de Activo Fijo 50003559-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3580
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		0.45	0.49	0.5	1.6

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica