

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Techo Coronaria
Vex 525 Pabellon 15
TECNIFAN
TSA 12/6
7917

N° de Activo Fijo 50001769-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2231
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	
>	
>	
<b>~</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		0.44	0.46	0.5	1.66

Observacion	es: Se realiza mar	Se realiza mantención preventiva			
L					
Fecha Mante	ención: 28-09-2021				
Técnico 1	Vohanaaan Hanrita				
-	Yohansson Henrito				
Técnico 2	Rodrigo Cisternas				
<u>-</u>					

Mantencjón Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica