

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|-------------------------------|--|
| Piso -1 Medicina Nuclear | |
| Medicina Nuclear Densitómetro | |
| YORK | |
| YGFC08CBAHEF | |
| F5030012EK08705 | |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

830 50002758-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 1965 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |
| |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 12.1 |
| Calor | 42.4 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.4 | 2 | 1.6 |

Motor 1 Motor 2

Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.33 |
| 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.33 |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica