

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|-------------------|
| Piso 6 Clinica |
| Residencia Medica |
| ANWO |
| FCA500CT |
| K111053443 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1352 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 2912 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Ter | nperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 10.5 |
| Calor | 45.3 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 2.5 | 2.3 | 2 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.35 0.3 0.25 0.41

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| F 1 M | 44.00.0004 | |
| Fecha Mantención: | 14-09-2021 | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica