

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
M. P. Recepción Enfermera B
YORK
YGFC10CBAHEF-L
F5011009EF19362

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

797
S/R

N° OT Edificio

Período de Ejecución

Área

3804 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención	
Octubre, 2021	3804
•	Vitacura 5951
Mantención	Octubre, 2021
Wantendon	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	38

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2	1.2

Motor 1 Motor 2

Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.42	0.39	0.37	0.55
0.44	0.4	0.37	0.55

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica