

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Odontologia Consulta 5
YORK
YGFC06CBAHEFXXLDE
50530N60395118

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1236
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1989
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

12.4

39.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	

3.4

2.1

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.32	0.28	0.27	0.63	

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-09-2021		

Técnico 1 Técnico 2

4.9

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica