

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|------------------------------|
| Piso 1 Torre Sur |
| Coorporacion Chileno Alemana |
| YORK |
| YGFC08CBAHEF-L |
| F5030011EK08684 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 100 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001542-0 |

N° OT 3358 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 13.4 | |
| Calor | 37.6 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.1 | 2.4 | 1.8 |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.55 |
| 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.55 |
| | | | |

| Observaciones: | ones: Se realiza mantención preventiva | |
|----------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica