

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

**Observaciones:** 

Ventilador Extractor de Aire
Sur Oriente Hualtatas
Vex-568 Estacionamiento Sub N°6 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
19401

N° de Activo Fijo 50003117-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5561
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
<b>✓</b>
~
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		4.2	3.5	3.1	8.26

Técnico 1 Xavier Matute	<u> </u>	
Técnico 1 Xavier Matute	Fecha Mante	nción: 18-12-2021
Técnico 2 Luis Osorio	Técnico 1	Xavier Matute
	Técnico 2	Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica