

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 21
YORK
CCPY04R65V2
124473/9152208

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1877
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5161 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.6	
Calor	39.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2.5	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.32 0.27 0.23 0.57

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica