

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -4
Coasin Interior
YORK
YGFC10CBAHEFL
F5030013EK08741

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	241	
N° de Activo Fijo	50001255-0	

N° OT 9104
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.4		
Calor	41.2		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.7	2.1	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.48 0.39 0.34 0.73 Motor 2 0.45 0.37 0.3 0.74 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 07-04-2022

Técnico 1 Andrés
Técnico 2 Rodrigo

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica