

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia General
Urgencia General - Residencia Traumatología
YORK
YGFC04CBAHEFXLDE
50530C70488315

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Correlativo de Fan Coil	1941
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT8812EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónMarzo, 2022ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13	
Calor	37.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.26 0.24 0.22 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	n: 22-03-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica