

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil            |
|---------------------|
| Piso 3 Habitaciones |
| Habitacion 345      |
| ANWO                |
| FCT400CT            |
| K117071761          |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>~</b> |   |
|----------|---|
| ~        | / |
| <b>~</b> | / |
|          |   |
| •        | / |
| <b>~</b> | / |
| •        | / |
| •        | / |
| <b>~</b> | / |
|          |   |

| Correlativo de Fan Coil | 548 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo       | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 4012            |
|-----------------|
| Vitacura 5951   |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención      |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10.4 |
| Calor                        | 40   |

**Nominal** 

0.42

Medición de Consumos Eléctricos (A)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.1                                 | 2.6   | 1.7  |

Alta Media Baja Motor 1 0.29 0.26 0.24 Motor 2 Motor 3

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fraka Mantanatina | 05.11.0001                       |

Fecha Mantención: 05-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica