

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|----------------------------------|
| Piso 1 Torre Sur |
| Recepción Clientes Principal N°2 |
| YORK |
| YGFC10CBAHEF-R |
| F5011009EF19359 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 1331 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001398-0 |
| | |

N° OT 3626 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Frío | 12.3 | | |
| Calor | 37.2 | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 2.6 | 2 | 1.4 | |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|--|--|
| Alta | Media | Baja | Nominal | | |
| 0.34 | 0.3 | 0.28 | 0.55 | | |
| 0.32 | 0.3 | 0.28 | 0.55 | | |
| _ | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 29.10.2021 | |

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica