

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire | |
|--------------------------------|--|
| Piso 2 Estacionamiento Antiguo | |
| Vex Programa De Salud | |
| S&P | |
| CUTT-7/7 | |
| 5147527500 | |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6821
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | | |
| Motor | ~ | | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 1.09 | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fecha Mantención: 28-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica