

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 2

| Cortina de Aire                   |
|-----------------------------------|
| SUBT -1 TORRE MEDICA              |
| CA- 33 ALIMENTACION-ENTRADA NORTE |
| CLARK                             |
| CAC-150C2                         |
| A183141559                        |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 8463 Vitacura 5951 Marzo, 2022 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

| ✓        |
|----------|
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>~</b> |
|          |

|                                       | Alta | Baja |
|---------------------------------------|------|------|
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | 8.1  | 7.4  |

|         |      |             | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |      |         |
|---------|------|-------------|-------------------------------------|---|------|---------|
|         | Trif | Mono        | R                                   | S | Т    | Nominal |
| Motor 1 |      | <b>&gt;</b> | 0.86                                |   | 0.72 | 1.07    |
| Motor 2 |      |             |                                     |   |      |         |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |
|-------------------|----------------------------------|
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
|                   |                                  |
| Fecha Mantención: | <u>5-03-2022</u>                 |
|                   |                                  |
| Técnico 1 Xav     | er Matute                        |

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica