

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Frente Rayos
YORK
YGFC12CBAHEFXXLDE
505230N60395265

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1855
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5428 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2	1.5

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.42 0.39 0.36 0.65 Motor 2 0.4 0.37 0.32 0.65 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-12-2021

Técnico 1 Xavier Matute Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica