

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil                      |
|-------------------------------|
| Piso 2 Torre Sur              |
| Kinesioterapia Rehabilitación |
| YORK                          |
| YGFC10CBAHEFXXRDE             |
| 50530N60395224                |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓        |   |
|----------|---|
| ✓        |   |
| <b>✓</b> |   |
| <b>~</b> |   |
| <b>~</b> |   |
| <b>✓</b> |   |
| <b>✓</b> |   |
| <b>~</b> |   |
|          | , |

| Correlativo de Fan Coil | 730 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo       | S/R |

N° OT 9942 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12   |
| Calor                        | 37.5 |

| Mediciór | n de Velocidad de A | ire (m/s) |
|----------|---------------------|-----------|
| Alta     | Media               | Baja      |
| 2.8      | 2                   | 1.4       |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.45 0.42 0.39 0.55 Motor 2 0.44 0.41 0.38 0.55 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

28-04-2022

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica