

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Radioterapia Sala De Informes
YORK
YGFC012CBAHEFL
F5011011EF19457

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1237
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2141
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Frío	12.2
Calor	36.9

Chequeo de Temperaturas (°C)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.5	2.2	1.8

Motor 1
Motor 2
Motor 3

Medición de Consumos Electricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.42	0.37	0.32	0.65
0.4	0.35	0.3	0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	25-09-2021	

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica