

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Clinica
Sur, Residencia Medica Poniente
YORK
YGFC03CBASEF
F3004007BI08825

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	1802		
N° de Activo Fijo	S/R		

N° OT 4378 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.5			
Calor	40			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.3	2.4	1.5			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.1 0.09 0.06 0.13

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica